



5. インストール作業の完了画面で[Next]をクリックします。




6. インストールが完了しましたので、[Finish]をクリックして終了します。




Windows10 用ドライバーインストールマニュアル

Ver.1.00


1. ドライバーインストールCDをPCのディスクドライバーに入れて、ディスク内の KS-9Multi_Driver フォルダを開いて、” setup”ファイルを実行（選択クリック）します。



2. インストーラーが起動し、インストール開始画面が表示されますので、KS-9Multi をパソコンと USB ケーブルで接続し、電源を ON にして入力を USB に切り替えて[Next]をクリックします。
※[Next]をクリックした時に KS-9Multi が接続されていない場合はエラー画面が表示されます。



3. ドライバーインストールフォルダ指定画面が表示されますので、そのまま[Install]をクリックします。



4. インストール作業の完了まで数分待ちます。

